

## INFORMATION PRATIQUE

# Les équipements de sécurité, séparateurs et murets en béton

Les équipements de sécurité extrudés, ou dispositifs de retenue en béton coulé en place, doivent être conformes aux règlements et normes en vigueur.

On distingue :

- La glissière en béton adhérent (GBA)
- Le séparateur double en béton adhérent (DBA)
- Le muret véhicule léger (MVL), également appelé muret montagne
- Le séparateur lourd en béton adhérent (LBA)

Ces dispositifs ont été soumis aux essais de chocs et sont conformes aux exigences de la norme européenne NF EN1317.

S'agissant de dispositifs génériques (utilisables par tous), ils ne sont pas soumis au marquage CE et doivent être conformes aux caractéristiques décrites dans les normes françaises descriptives (voir ci-dessous).

Ils répondent ainsi aux performances exigées aux articles 4, 5 et 6 de l'**arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers, modifié par l'arrêté du 28 août 2014.**

### **Normes Barrières de sécurité routières – Séparateurs et murets en béton coulé en place NF P 98-430**

Définitions, fonctionnement et dimensions

### **NF P 98-431**

Spécifications techniques de réalisation et de contrôle

### **NF P 98-432**

Conditions d'implantation

Syndicat de spécialité de la FNTTP

3, rue de Berri - 75008 Paris

Tél. : 01 44 13 32 01 - Fax : 01 44 13 32 49

E-mail : [specbea@fntp.fr](mailto:specbea@fntp.fr) - Site web : [www.specbea.com](http://www.specbea.com)

**NF P 98-433**

Accessoires et pièces métalliques spéciales

**NF P 98-443**

Contrôles d'exécution

*Bientôt remplacées par la NF P98-426*

*(voir ci-dessous)*

**Norme NF P 98-426**

Barrières de sécurité routières - Séparateurs et murets en béton coulé en place, modèles DBA, GBA et MVL - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs

**Guide FD P98-427**

Barrières de sécurité routières - Séparateurs et murets en béton coulé en place, modèles DBA, GBA et MVL - Guide précisant les conditions d'implantation et les spécifications de montage

**Syndicat de spécialité de la FNTF**

3, rue de Berri - 75008 Paris

Tél. : 01 44 13 32 01 - Fax : 01 44 13 32 49

E-mail : [specbea@fntp.fr](mailto:specbea@fntp.fr) - Site web : [www.specbea.com](http://www.specbea.com)